

Desoxidante Unidas

Preparación de Superficies

Descripción:

Acondicionador de superficies metálicas presentado en un solo componente, actúa transformando las sales fosfatadas en óxido de hierro imposibles de eliminar por otros métodos de limpieza manual o mecánicas.

Usos

Para eliminar los óxidos de hierro que no pueden ser eliminados mediante el uso de lijas, cepillos arenados o por cualquier método de preparación de superficie, puede aplicarse también sobre superficie de acero galvanizado, generando en todos los casos el mejoramiento de la adherencia del sistema a ser aplicado.

Preparación de la Superficie

- Eliminar de las superficies a tratar todo el óxido que pueda ser removido por medio de limpieza manual o mecánica.
- Mediante el cepillado o por aplicación de aire a presión quitar los residuos formados y lavar con un trapo humedecido en alcohol u otro diluyente a fin de eliminar grasas, humedad o cualquier otra contaminación.

Precauciones

- Evite todo contacto con la piel.
- Use guantes para aplicarlo y evite inhalar los vapores usando máscara de protección.
- En caso de contacto con la piel lávese con abundante agua y jabón. Si el contacto es con los ojos lavar con mucha agua y solicitar atención médica.
- Usar recipientes de vidrio o plástico para su almacenamiento y manténgalo alejado del calor.

Observación.

Pinturas Unidas S.A. no se hace responsable del uso del producto para una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si se desea información adicional consulte al correo electrónico de atención al cliente serviciocliente@unidas.com.ec o al teléfono 04-2590280 Ext. 115.



SC514-1

490

Aplicación

- Puede aplicarse tal como se encuentra en el envase en caso de transformaciones severas de óxido, pero preferentemente recomendamos diluirlo uno a uno con agua.
- Aplique con brocha de cerda natural humedeciendo bien el objeto que se está tratando y luego exponerlo al aire. Déjelo actuar hasta que la transformación del óxido sea completa (15 minutos) lo cual se puede apreciar por la aparición de polvillo blanco sobre las zonas que estaban oxidadas.
- Elimine este polvillo mediante cepillo y luego con trapos humectados con agua y alcohol. Aplicar la primera capa de pintura inmediatamente.
- No aplicar sobre superficies con pintura o suciedad.
- En caso de no haber una completa transformación del óxido repita la aplicación cuantas veces sea necesario.



ATENCIÓN
Irrita la vista y el tracto respiratorio.
La exposición muy por encima del LEP podría causar disminución del estado de alerta.
Noctivo para los organismos acuáticos.

Consérvese en temperaturas entre 10 °C y 35 °C, bajo sombra y en ambientes libres de humedad por encima del 60 %

Los productos de PINTURAS UNIDAS S. A. están destinados para uso exclusivo de pintores profesionales de vehículos, quienes deberán consultar las hojas técnicas del fabricante.



TUS COLORES POR MÁS TIEMPO



@PinturasUnidas
[Facebook.com/PinturasUnidas](https://www.facebook.com/PinturasUnidas)

Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.